



## Post - Centre postal Luxembourg Gare

### Ouvrage

Démolition du centre postal Gare

### Maître d'ouvrage

Post

### Localisation

Luxembourg Gare



### Descriptif sommaire

Études : 2018

### Nos missions

- Coordination et suivi des études de sécurité et santé

### Caractéristiques principales

- Surface démolie : 6.000 m<sup>2</sup> sur 4 sous-sols et 6 niveaux
- Conservation de la façade



Simon-Christiansen & Associés  
Ingénieurs-Conseils S.A.



L.S.C. Engineering Group s.a.

Parc d'activités de Capellen 85-87 | L-8303 Capellen | Tél: (+352) 30 61 61-1 |  
www.simon-christiansen.lu



12020